








道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.27	帮扶人员	
受帮扶单位	 		
帮扶内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业安全隐患排查情况; 2. 企业安全生产费用使用情况; 3. 企业消防器材使用情况。 		
存在的问题 或困难			
解决措施			
帮扶人员 签字			受帮扶单位 负责人签字 年 月 日


注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.1.21	帮扶人员	姜军 张云	
受帮扶单位	 济宁中远物流有限公司			
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难	轮胎K00026, 轮胎继续丢失。			
解决措施	轮胎补胎问题, 及时补充。			
帮扶人员签字	姜军 张云		受帮扶单位负责人签字	姜军
			年 月 日	


注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.25	帮扶人员	[Signature] [Signature]	
受帮扶单位	 新泰中泰亚城公共交通有限公司			
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难	鲁K76909 后视镜缺失。			
解决措施	后视镜存在隐患，立即补齐			
帮扶人员签字	[Signature] [Signature]		受帮扶单位负责人签字	[Signature] 2025年11月25日







注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.25	帮扶人员	 罗再 陈国栋	
受帮扶单位	新嘉新花城公交公司			
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难	车辆K01660D 刹车片(右前轮)磨短严重。			
解决措施	对以上存在问题及时更换。			
帮扶人员签字	罗再 陈国栋	受帮扶单位负责人签字	罗再 2025年11月26日	








注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.28	帮扶人员		
受帮扶单位				
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题 或困难				
解决措施				
帮扶人员 签字			受帮扶单位 负责人签字	 2025年11月28日







注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.26	帮扶人员		
受帮扶单位				
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况; 2. 企业安全生产费用使用情况; 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难				
解决措施				
帮扶人员签字			受帮扶单位 负责人签字	
				 2025年11月26日





注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2015.11.26	帮扶人员	
受帮扶单位			
帮扶内容	<p>1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。</p>		
存在的问题或困难			
解决措施			
帮扶人员签字			受帮扶单位 负责人签字  2015年11月26日


注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.27	帮扶人员		
受帮扶单位	新乡市新拓城运公司 			
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难	轮胎磨损严重刹车油管损坏。			
解决措施	针对以上存在的问题及时更换轮胎。			
帮扶人员签字			受帮扶单位负责人签字	 2025年11月27日

注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。

道路运输企业网格帮扶登记表

帮扶时间	2025.11.27	帮扶人员	[Handwritten Signatures]	
受帮扶单位	 新永昌运输有限公司			
帮扶内容	1. 企业安全隐患排查情况； 2. 企业安全生产费用使用情况； 3. 企业消防器材使用情况。			
存在的问题或困难	新永昌01698号新车灯不亮			
解决措施	针对存在的问题，及时整改。			
帮扶人员签字	[Handwritten Signatures]		受帮扶单位负责人签字	[Handwritten Signature] 25 年 11 月 27 日

注：本表一式二份，帮扶组、受帮扶单位各留一份。